


ACHTUNG:


ACHTUNG: Nicht mit dem Fahrzeug fahren, bis die Klebe-/Dichtmasse ausgehärtet ist. Aushärtungsanweisungen des Herstellers der Urethan-Klebstoffdichtmasse beachten. Eine unzureichende oder inkorrekte Aushärtung der Klebe-/Dichtmasse beeinträchtigt die Haftung der Scheibe. Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen.

BEACHTE: Die Türfenster müssen während der Aushärtezeit des Klebstoffs geöffnet bleiben.

16. Urethan-Klebstoff zwischen Glas und vorderer Dachfalz auftragen und dabei die Schaumstoffdichtung als Anschlag benutzen, damit das Urethan sowohl die Falz als auch das Glas berührt.



17. Urethan-Klebstoff zwischen Glas und hinterer Dachfalz auftragen und dabei die Schaumstoffdichtung als Anschlag benutzen, damit das Urethan sowohl die Falz als auch das Glas berührt.



18. Vorgang zum Auftragen des Urethan-Klebstoffs an den Dachlängsträgern wiederholen und dabei das Urethan als Anschlag benutzen, damit der Klebstoff sowohl das Glas als auch die Falz berührt.



19. Dachhimmel wieder einbauen.

Eine Materialrechnung zur Erstattung einreichen.

Aufgrund der Menge möglicher Garantieanträge konnten keine Arbeitspositionscodes festgelegt werden. Bitte eine Materialrechnung für diese FSA einreichen und die FSA-Nr. 21S42 in das Feld für den Programmcode